

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛОМОК

Участник	Велосипед, оборудование		Поломки
<p align="center">Серганов Сергей</p>	Рама	Rapid-titan MCM-monstr	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 прокола. 2. Замена колодок.
	Вилка – тип/марка	Air/ Manitou Marvel Comp	
	Передний тормоз(марка)	Formula RX	
	Задний тормоз (марка)	Formula RX	
	Багажник (материал)	титановый	
	Передняя втулка	Koozer MF480 (пром)	
	Задняя втулка	Koozer MF480 (пром)	
	Система(каретка/набор)	Hollowtech II 22-36-48	
	Педали	SPD	
	Цепь(скорости)	9	
	Ниппель	Shreder	
<p align="center">Степанова Аня</p>	Рама	Mongoose SWITCHBACK W EXPERT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прокол 2. Разрыв камеры по шву. 3. Регулировка тормоза.
	Вилка – тип/марка	Air/ Manitou Markhor	
	Передний тормоз(марка)	Shimano MT200	
	Задний тормоз (марка)	Shimano MT200	
	Багажник (материал)	титан	
	Передняя втулка	Koozer MF480 (пром)	
	Задняя втулка	Koozer MF480 (пром)	
	Система(каретка/набор)	Hollowtech II 22-32-44	
	Педали	Платформа	
	Цепь(скорости)	9	
	Ниппель	Shreder	

Блинов Дима	Рама	Felt Q220	<ol style="list-style-type: none"> 1 прокол Оторвался шип SPD от подошвы велотуфли .
	Вилка – тип/марка	Air/ Manitou Markhor	
	Передний тормоз(марка)	bb7	
	Задний тормоз (марка)	bb7	
	Багажник (материал)	титан	
	Передняя втулка	Koozer MF480 (пром)	
	Задняя втулка	Koozer MF480 (пром)	
	Система(каретка/набор)	Hollowtech II 22-32-44	
	Педали	SPD	
Цепь(скорости)	9		
Ниппель	Shreder		
Сергеев Алексей	Рама	Kona Cinder Cone	<ol style="list-style-type: none"> 2 прокола. Замена троса переключения переднего переключателя (срезало острой кромкой зажима) Замятие троса заднего переключателя в районе заднего сегмента рубашки (видимо при транспортировке) Сорвана резьба в креплении Postmount на вилке. Деформация стоек багажника, в результате чего отломались винты нижнего крепления багажника.
	Вилка – тип/марка	Rockshox Recon Silver	
	Передний тормоз(марка)	Avid BB7	
	Задний тормоз (марка)	Avid BB7	
	Багажник (материал)	ал	
	Передняя втулка	Shimano M475 Disc	
	Задняя втулка	Shimano M475 Disc	
	Система(каретка/набор)	Octalink 22-32-44	
	Педали	Платформа/SPD	
Цепь(скорости)	9		
Ниппель	Shreder		

В течении всего похода по мере необходимости смазывались цепи, менялись колодки, регулировались тормоза.

Выводы и рекомендации

Не смотря на то, что поломок было достаточно много, это не повлияло на темп движения группы. Поломок, которые могли бы привести к сходу участника, на маршруте не было. Все трудоёмкие операции проводились либо в обеденное время, либо на вечернем привале. Состав велосипедной аптечки себя на протяжении всего маршрута был, по большей части, не востребован, что говорит о качественной предпоходной подготовке.

Рекомендуется перед походом проводить тщательный технический осмотр. Особое внимание уделять наиболее нагруженным узлам:

- втулки
- каретки
- вилки
- тормоза.
- багажники.