

Перечень транспортных средств

Участник похода	Корнеев Дмитрий	Очиров Баатыр	Данилов Николай	Капралов Павел
Производитель/марка, материал рамы	Merida matts tfs300, алюминий	Gt avalanche, алюминий	Trek 4400, алюминий	Cube Analog алюминий
Год выпуска	2010	2018	2009	2010
Диаметр колес, дюйм	26	27,5	26	26
Вилка, тип, марка	rock shox xc32, воздух-масло	rock shox recon solo air, воздух	Пружинно-эластомерная	rock shox пружинно-масляная
Система	3*9	3*9	3*8	3*9
Кассета	11-34	11-32	11-32	11-34
Тормоза, тип	авид эликсир 3, гидравлика на тормозухе	shimano, гидравлика	сзади avid bb7, спереди v-brake	shimano, гидравлика. колодки B01S
Манетки	deore	alivio	alivio	alivio
Переключатель перед/зад	deore/lx	acera/deore	acera/deore	acera/deore
Втулки перед/зад	новатек, на промах	новатек, на промах	shimano	shimano

Случаи ремонта на маршруте

Серьезных поломок на маршруте не происходило. Каждый вечер происходил осмотр велосипедов на предмет люфтов в подшипниковых узлах, креплений багажников на предмет затяжки болтов. Каждое утро происходила проверка давления в колесах. После серьезных спусков вечером проверялся остаток колодок. По мере необходимости смазывались цепи и подкачивались колеса, изношенные колодки заменялись. Были следующие мелкие неисправности:

1. Обрыв троса заднего переключателя у Капралова П. Трос заменен, потеря времени около 15 минут.
2. Разрыв покрышки и камеры вследствие налипания грязи с камнями на переднее колесо, в том числе под металлическое крыло у Капралова П. Замена покрышки и камеры, демонтаж крыла, чистка грязевых зазоров у всех участников группы. Потеря времени около 40 минут.
3. Разрыв камеры со стороны обода у Корнеева Д. Замена камеры. Потеря времени около 10 минут.

Таким образом, общая потеря времени на устранение неисправностей составила около 1 часа.