

Поломки на маршруте

На маршруте серьёзных поломок, влияющих на время прохождения, не было. Итоги похода показали, что в целом все узлы и системы велосипедов работали штатно.

Множество проколов было связано с наличием на дороге колючек и стальных проволочек от автомобильных покрышек. Желательно участникам реже выезжать на обочину и бездорожье. Внимательно осматривать покрышку на предмет впившихся колючек как снаружи, так и изнутри.

Выявленные в последний день похода сломанные две спицы заднего колеса одной из участниц не менялись, т.к. не влияли на движение. Причины поломки так и неизвестны.

Ежедневные осмотры велосипедов и их регулировка, смазка – залог предотвращения возможных неисправностей в пути!