

что сломалось	у кого	когда	причина	что сделано
каретка: хруст, застревание	Бареев Александр	02.06		обслуживание каретки (выполнено участником)
нечеткая работа заднего переключателя	Коневник Юлия	03.06		замена троса и рубашки, регулировка винта натяжения цепи, укорочение цепи
потеря винта верхнего крепления багажника к раме, ослабление бонки в виде резьбовой заклепки	Чашихин Алексей	05.06		извлечение ослабленной и протертой резьбовой заклепки из рамы, установка самодельного хомута из металлических пластин + гаек + болтов + резиновых подкладок
циклический скрежет при педалировании	Чашихин Алексей	05.06	загрязнение и пересыхание смазки в шариковых подшипниках роликов заднего переключателя	переборка роликов заднего переключателя с очисткой в бензине, сушкой, обновлением консистентной смазки
на высотах более 2500 м н.у.м. тормозная ручка прожимается до грипсы	Федюнина Мария	07.06	передний гидравлический тормоз не обслужен, сильно завоздушен	прокачка переднего гидравлического тормоза с полной заменой минерального масла, залито мин. масло Shimano, в вышедшем отработанном масле до 50% объема занимал воздух
слегка травит камера переднего колеса, раз в день подкачиваем	Коневник Юлия	07.06	вероятно, на высоком давлении спускает ниппель	погружением камеры в воду прокол не найден, шипы в покрышке не найдены. Камера заменена на запасную, проблема в дальнейшем не проявлялась
износ обеих пар тормозных колодок	Маликов Павел	08.06		замена обеих пар тормозных колодок
задний переключатель загнулся в спицы	Федюнина Мария	11.06	изгиб петуха, соскок цепи со звезд	исправление изгиба петуха, настройка заднего переключателя и его ограничительных винтов
люфт в оси педали	Чашихин Алексей	12.06	недостаточная затяжка контрящих гаек	переборка педали, затяжка контрящих гаек (выполнено участником)
не вставшая на обод покрышка	Маликов Павел	13.06	после прокола и замены камеры покрышка 29" плохо встала на обод, появился отрезок "грыжи"	сдули камеру, расправили покрышку, накачали заново - снова "грыжа". Вероятно, борт покрышки выдавлен из своего посадочного места сместившейся старой ободной лентой. Намотали вместо нее изоленту. Поставили запасную покрышку, внимательно расправляя по всей окружности в течение всего времени накачки. Скорее всего, старая покрышка при таком аккуратном накачивании тоже встала бы ровно. Сложность в большом диаметре и мягком борте покрышки
плохо фиксируется неподвижная колодка переднего механического дискового тормоза	Скаков Юрий	14.06	слишком свободно прокручивается фиксация неподвижной колодки, приходится раз в день корректировать положение	после похода посадить регулировку неподвижной колодки на фиксатор резьбы
ослабла затяжка шатуна	Чашихин Алексей	14.06		затянут шатун (выполнено участником)
ПРОКОЛЫ КАМЕР				
проколы колючками (5 шт.)	Романов Дмитрий (1 шт.), Маликов Павел (1 шт.), Чашихин Алексей (3 шт.)	в течение похода		
прокол острым камешком (1 шт.)	Маликов Павел	13.06		
проколы/протертости камеры со стороны обода (4 шт.)	Бареев Александр (3 шт.), Чашихин Алексей (1 шт.)	05.06, 07.06, 09.06	старая зачерствевшая и замявшаяся ободная лента/изолента, натирающая камеру	намотка новой изоленты в качестве ободной ленты
отрыв ниппеля камеры (2 шт.)	Романов Дмитрий (1 шт.), Скаков Юрий (1 шт.)	04.06, 05.06	низкое качество камеры? Установка камеры и давление - в норме	
пробой камеры типа "змеиный укус" (1 шт.)	Чашихин Алексей	06.06	вероятно, упало давление в камере из-за недостаточно приклеившейся заплатки на месте прошлого прокола	замена камеры, установка заплатки на пробитую камеру, замена недостаточно приклеившейся прошлой заплатки
текущее обслуживание велосипеда: чистка и смазка цепи, настройка тормозов и переключателей скоростей, подтяжка болтов багажника	все	несколько раз за время похода		(выполнено в т.ч. участниками)