

Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте

Параметры/ФИО	Белозерова Яна	Архипов Алексей	Зубков Павел	Глазкова Вероника
Рама				
Марка/Модель	Merida Matts 40-MD	Specialized Rockhopper (реинкарнация Cube attention 26 2014)	Rapid Titan Самосбор	Rocky Mountain Blizzard RMB 16.5
Тип	МТВ хардтейл	хардтейл	МТВ хардтейл	хардтейл
Рама	Alu	Алюминий	Rapid Titan, 26	Хром молибден
Вилка	Rock Shox Sid	по name	RockShox Duke	Fox float 32
Трансмиссия				
Кол-во скоростей	3x9	3x10	1x10	3x9
Каретка, тип	shimano квадрат	картридж/квадрат	Hallowtech 2	Hollowtech
Тормоза				
Передние	avid bb7, 160, механика	диск, гидравлика, жидкость shimano	Shimano XT (диск гидр., DOT 5)	диск/гидравлика/масло/160
Задние	avid bb7, 160, механика	диск, гидравлика, жидкость shimano	Shimano XT (диск гидр., DOT 5)	диск/гидравлика/масло/160
CentrLock или болты	6 болтов	CentrLock	6 болтов	6 болтов
Колеса				
Диаметр	26	26	26	26
Подшипник передний втулки	насыпь	насыпные	насыпь	пром
Подшипник задней втулки	насыпь	насыпные	промы	пром
Нипель	авто	авто	преста	авто
Покрышка передняя	Maxxis, 2.2, камера	schwalbe Smart Sam plus 26x2,25	Maxis Ardent 26x2.25 с камерой	schwalbe nobby nic 2.25
Покрышка задняя	Continental, 2.2, камера	schwalbe Smart Sam plus 26x2,25	Maxis Ardent 26x2.25 с камерой	schwalbe nobby nic 2.1
Педали	платформа	контакты, шестигранник/ключ	контакты, шестигранник/ключ	топталки, шестигр./кл. на 15
Багажник				
Название, тип, крепление	ТОPEAK SuperTourist, к раме	Masload	Rapid Ti, болты M5 на штатные места в раме	Rapid Ti
Смазка				
Смазка	парафин	масло	масло	парафин

В целом поход прошёл без поломок.

Была замена камеры - от времени отклеился ниппель (Паша).

Была замена тормозных колодок и настройка тормозов.

Ремнабор почти не использовался, не было нужды.

Рекомендации: для горных районов важно до похода следить и обслуживать тормоза. Потеря даже одного тормоза, даже временная, доставляет неудобство и может привести к неприятным последствиям.

Выводы механика.

В целом подготовка велосипедов участников была удовлетворительная, что помогло избежать серьезных поломок.