

Перечень средств передвижения участников похода и случаи ремонта на маршруте.

Список велосипедов участников														
Участник похода	Производитель, Марка, материалы	год выпуска	Диаметр колес, дюймы, ширина	Вилка, тип марка	Трансмиссия	Кассета	Цепь	Тормоза, тип	Манетки	Передний переключатель	Задний переключатель	Втулки перед/зад	Багажник	покрышки перед/зад
Корнеева Мария	Форвард, алюминий	2012	26*2,1	воздушная, Tora 302 Rock Shox	3*7	Shimano	7	авид5 - перед, тектро - зад	альтус	альтус	альтус	нонейм/шима но 475	Алюм.	перед Smart Sam 2,1, зад-SMART SAM 26X2,25
Савельева Инна	Aspect Aura Pro, алюминий	2021	27,5	Suntour XCM RL DS, 100mm, пружинно-эластомерная	3*9	Shimano HG200-9 11-34T	KMC	Shimano BR-MT200 Hydraulic disc 160/160	Shimano Altus SL-M2000	Shimano Altus FD-M370	Shimano Alivio	Shimano TX505 CL Alloy 36H	ТОPE АК Алюм	Kenda K1153 27.5x2.1
Климова Галина	Rapid Titan	не знаю. б/у	26	воздушно-масляная Foxfloat 32	3*9	Shimano	KMC	диск, гидравл. Shimano deore xt	Shimano deore xt	Shimano deore xt	Shimano XTR	Пром Hope PRO2 EVO	титан	Schwalbe Marathon MTB plus
Калганова Юлия	stark router алю.	2008	26 2.1	RockShox SoloAir	3*8	shimano 11-34	KMC	диск, гидравл. shimano deore	Shimano SL-M360	Shimano Alivio	Shimano Alivio	shimano HB-M525A, shimano deore FH-M525A	Ибера алюм	Kenda 26*2.1, Mitas 26*2.1
Борисов Александр	Велосипед Merida Big.Seven 100-3х алюминий (2021)	2021	27.5x2.2", wire	Suntour XCR32 LOR Air, 100mm	(3*9)	Shimano HG200, 11-36 teeth, 9 speed	KMC M99	Tektro M275 Hydraulic, 2 piston, Shimano RT10 180/160mm	Shimano Altus	Shimano Altus M2000	Shimano Alivio Shadow	Передняя: Shimano TX505, 100x9mm Задняя Shimano TX505, 135x9mm	алюм	WTB Race BEE LINE 60tpi casing 27,5 2.2
Попова Александра	Format 1214, алюминий	2021	27.5, 2.1	Zoom VAXA 32 AIR, воздушная	2x9	11-36	KMC Z9	дисковые, мин. масло	Shimano Altus	Shimano Altus M2020	Shimano Altus M2000	Format, 6 болтов, пром. подшипники	алюм	Mitas Ocelot
Валерий Солин	Форвард 1112, алюминий	2010	26", 2.0-2.1	Manitou R7 PRO воздушная	3*9	11x32	Sram	Дисковые механические BB7	SRAM-X7	SRAM-X7	SRAM-X9	На промах	Ибера алюм	Michelen Полуслик/ Panaracer Smok, горный протектор

Перед походом, на скатках были проверены велосипеды и устранены мелкие недостатки. Рекомендовано всем проверить и обслужить велосипеды в специализированных мастерских.

На маршруте периодически осуществлялся контроль состояния велосипедов, а именно: затяжка болтов крепления багажника, давление в камерах, правильности работы переключателей, исправности тормозов, смазка цепи, особенно после прохождения бродов или попадания под дождь.

За время похода пробоев камер у участников не было. Несколько раз осуществлялась подкачка давления в камерах. У двоих человек проводилась регулировка заднего переключателя, вследствие нечеткого переключения скоростей. У двоих участников были заменены болты крепления багажника на болты со шлицами на торце резьбы. У одного участника регулировались конуса втулки переднего колеса вследствие их излишней затяжки. У одного участника осуществлялась регулировка положения калипера переднего дискового тормоза из-за чирканья колодки об диск.

С технической точки зрения поход прошел без происшествий, случаев критических отказов не было.