

## ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛОМОК

Участник	Велосипед, оборудование		Поломки
Ананьина Евгения	Рама	Титановая инд. изг.	1. Многочисленные проколы 2. Течь масла из вилки (не устранили) 3. Скрип каретки (не устранили)
	Колеса	26"	
	Вилка	Пружинно - эластомерная	
	Тормоза	Дисковые механические	
	Каретка	Hollowtech II	
	Трансмиссия	3x9 Shimano	
	Ниппель	авто (Schrader)	
Подольская Татьяна	Рама	Giant Talon 4 (алюм.)	1. Проколы 2. Зажатие тормозного диска колодками - решили поджатием поршня 3. Сломался подшипник педали - замена педали на запасную
	Колеса	27.5"	
	Вилка	Пружинно - эластомерная	
	Тормоза	Дисковые гидравлические	
	Каретка	Квадрат	
	Трансмиссия	3x8 Shimano	
	Ниппель	велo (Presta)	
Стрункин Михаил	Рама	Shulz Lone Ranger (сталь)	1. Погнулся 1 пин цепи - замена с использованием выжимки
	Колеса	27.5"	
	Вилка	Ригидная	
	Тормоза	Дисковые механические	
	Каретка	Hollowtech II	
	Трансмиссия	1x9 Shimano	
	Ниппель	авто (Schrader)	
Осипова Светлана	Рама	Stinger Graphite Pro (алюм.)	1. Проколы 2. Осложненное переключение передних передач, загрязнение переднего переключателя - прочистка, смазка WD40, регулировка 3. Зажатие тормозного диска - поджатие поршня 4. Лопнула камера на каменистом спуске, повреждение обода - зачистка заусенец на ободe надфилем, склейка ободной ленты изолентой 5. Ослабили болты выноса руля (крепление к вилке) - протяжка
	Колеса	27.5"	
	Вилка	Пружинно - масляная	
	Тормоза	Дисковые гидравлические	
	Каретка	Квадрат	
	Трансмиссия	3x9 Shimano	
	Ниппель	авто (Schrader)	

<b>Участник</b>	<b>Велосипед, оборудование</b>		<b>Поломки</b>
Соболев Александр	Рама	Cube Attention (алюм.)	1. Проколы 2. Слетала цепь - регулировка нижнего ограничения переднего переключателя 3. Порвался эспандер, притягивающий рюкзак к багажнику - замена на запасной
	Колеса	29"	
	Вилка	Воздушная	
	Тормоза	Дисковые гидравлические	
	Каретка	Hollowtech II	
	Трансмиссия	2x10 Shimano	
	Ниппель	авто (Schrader)	
Абрахманов Артем	Рама	Giant Rincon	1. Многочисленные проколы 2. Вырвало болт крепления верхней пластины багажника - вкрутил более длинный болт (половина резьбы осталась) 3. Восьмерка заднего колеса (обод задевал колодки) - ослабил натяжение троса v-brake
	Колеса	26"	
	Вилка	Ригидная	
	Тормоза	Перед - диск. механические Задние - v-brake	
	Каретка	Hollowtech II	
	Трансмиссия	3x9 Shimano	
	Ниппель	авто (Schrader)	

Кроме того, в течение всего похода по мере необходимости смазывались цепи, проверялись и регулировались тормоза.