

Наименование	Аня	Дима	Даша	Полина	Ваган
Втулка задняя	KOOZER MF481, промподшипники, рэтчет	KOOZER MF481, промподшипники, рэтчет	shimano, насыпная FH-RM30 v-brake, задн. 32 отв.	КТ, алюминий	JOYTECH, алюминиевая, дисковая, с эксцентриком, 32 отв. D762TSE-SL насыпная
Втулка передняя	KOOZER MF481, промподшипники	KOOZER MF481, промподшипники	quando, насыпная модель неизвестна, шарики 3/16"x7	КТ, алюминий	JOYTECH, алюминиевая, дисковая, с эксцентриком, 32 отв. насыпная
Обода	Алюминиевые двойные, сток	Алюминиевые двойные, Alexrims MD27/Supra ВН спицы 70-72-74	алюминий, двойные	алюминий, двойные	Алюминиевые, двойные,, 32 отв.
Каретка	Shimano Deore SM- BB52 68/73mm	Shimano Deore SM- BB52 68/73mm	квадрат, катридж	квадрат, VP Cartridge, картридж	картридж JIS- посадка, ось 119мм, ширина 68
Переключатель задний	Shimano Alivio RD- M3100 SGS (9ск)	Shimano Alivio RD- M3100 SGS (9ск)	SHIMANO ALTUS, M310, 7/8 скоростей	SHIMANO Altus, RD- M310	Shimano Altus RD- M310, 8 передач
Манетки	Shimano Alivio SL- M3100 (9ск)	Shimano Alivio SL- M3100 (9ск)	shimano sl-m310	Shimano ST-EF51	SHIMANO ALTUS SL- M315, RapidFire, правый индексный 8 передач, левый индексный 3 передачи
Кассета/трещетка	Кассета китай 11-36	Кассета китай 11-36	кассета 11-32	трещетка, SHIMANO Tourney, MF-TZ21	SUGEK, CS-M3008, кассета, 8 звезд, 11-32 зубьев

Переключатель передний	SRAM X7	SRAM X7	SHIMANO TOURNEY TY710, 7-8 скорость, универсальная тяга, 48Т	SHIMANO Tourney, FD-TX50	Shimano Tourney
Рама	алюминий	алюминий 2021	алюминий	алюминий, 2015	Алюминий
Вилка	manitou markhor воздушная вилка	китайская воздушная вилка	пружинно эластомерная	пружинно эластомернаяSR SUNTOUR XCT, ход 80мм	HL 595 AMS HL/O,29" шток 28.6 ход 100мм, регулировка преднагрузки, блокировка
Тормоза	мин масло, Shimano MT200	avid bb7, механика	v-brake	rover v-брейк	Tektro M275, дисковый, гидравлический, ротор 160 мм, мин масло
Багажник	титан	титан	алюминий	алюминий	алюминий
Покрышки	27,5	27,5	26	26	29

Велосипеды участников были тщательно перебраны и обслужены под чутким руководством механика перед походом.

Поломки на маршруте отсутствовали.

При первичной сборке после ж/д транспортировки у участницы был обнаружен прокол, который удалось устранить после дополнительной проклейки обода и обработки граней в целях устранения зазубрин и устрых стыков

Проколов в процессе движения не было.